



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº 3427

Data 02/08/2021 Horário 15h.

Processo nº _____

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Projeto de Emenda à LOM | <input type="checkbox"/> Requerimento |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei Complementar | <input checked="" type="checkbox"/> Indicação |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei | |
| <input type="checkbox"/> Projeto de decreto Legislativo | |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Resolução | |
| <input type="checkbox"/> Emenda | |

Nº 1353

Autor VEREADOR DR. DIOGO CASTILHO

O Vereador que vos subscreve, de acordo com as normas regimentais da Câmara Municipal de Dourados, Solicita à Mesa Diretora que seja endereçado expediente ao gabinete do Sr. Alan Aquino Guedes de Mendonça, Prefeito do Município de Dourados, do Secretário Municipal de Governo e Gestão Estratégica, Sr. Henrique Sartori de Almeida Prado, do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, Sr. Romualdo Diniz Salgado Junior, do Secretário Municipal de Planejamento e a Secretaria Municipal de Educação, Sra Ana Paula Benitez Fernandes, **INDICAÇÃO de reparo na estrutura física, manutenção do sistema elétrico, manutenção do sistema hidráulico, compra de novos computadores, reparo na iluminação do ginásio e pintura do prédio** na Escola Municipal Jose Eduardo Canuto Estolano Perequete, situada na rua Paraguai nº 2115, no distrito de Itahum, Dourados, Mato Grosso do Sul.

JUSTIFICATIVA

Ilmos Senhores, buscando atender às necessidades da Escolas Municipais Distritais, fizemos o planejamento de visitá-las e conversar com os prestadores de serviços, sempre procurando uma maneira solucionar os problemas que os assolam. Após fazer visita na Escola Municipal Jose Eduardo Canuto Estolano Perequete na rua Paraguai 2115 no distrito de Itahum, Dourados MS, consta que a maior parte das demandas já foram, por diversas vezes, comunicadas ao Município, segundo relatos dos servidores que nos atenderam, afirmaram também que gestores foram alertados, para que pudessem interceder a partir do trabalho de suas Secretarias, entretanto, nenhuma atitude foi tomada e a situação precisa ser urgentemente atendida.

1. Terreno onde a escola foi construída está cedendo, causando frestas e fissuras, no ginásio, salas de aula e refeitório.
2. Falha no sistema hidráulico da escola está causando infiltrações e impossibilitando o uso de banheiros e vestiários.
3. Laboratório de tecnologia está com computadores e periféricos desatualizados e fora de funcionamento.

Lido
Na Sessão de 02/03/21

4. Pintura externa da escola está com desgaste, descascando e com infiltrações
5. Sistema elétrico da escola está deficiente, foram disponibilizados aparelhos de ar condicionado, que não estão em funcionamento por risco de sobrecarregar a rede elétrica
6. Falta de Iluminação do Ginásio do colégio e no seu entorno



Figura 1: Na figura 01 nota se o desgaste e as infiltrações na pintura externa, importante ressaltar que esse cenário se encontra em toda a área externa da escola.



Figura 2: Foto do Vestiário; Devido a falha Hidraulica e estrutura defasada os vestiarios mostrados na figura 02 estão interditados desde o ano de 2019

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



Figura 3: na figura 03 os computadores periféricos e Ar condicionado da sala de tecnologia não estão operáveis, são máquinas defasadas e que necessitam de substituição a maioria dos computadores não funcionam




Figura 4 : Como demonstrado na figura 04 o ginásio da escola está com muitas fissuras na estrutura física, com rachaduras de dois centímetros na parede e que se alongam por mais de 1 metro.

Palácio Jaguaribe.

Plenário Weimar Gonçalves Torres, 02 de Agosto de 2021

DIOGO SILVEIRA CASTILHO – DEM

Lido
Na Sessão de 02/08/21