



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº 3616

Data 09/08/2011 Horário 15h

Processo nº _____

- | | |
|---|---|
| ☐ Projeto de Emenda à LOM | ☐ Requerimento |
| ☐ Projeto de Lei Complementar | ☒ Indicação |
| ☐ Projeto de Lei | |
| ☐ Projeto de decreto Legislativo | |
| ☐ Projeto de Resolução | |
| ☐ Emenda | |

Nº 1430

Autor VEREADOR MARCÃO DA SEPRIVA – SOLIDARIEDADE

O vereador a cima citado **INDICA** à Mesa Diretora desta casa de leis, de acordo com as normas regimentais, que seja encaminhado este ofício para o Prefeito Municipal de Dourados, Excelentíssimo Prefeito Alan Aquino Guedes de Mendonça, e ao Secretario Municipal de Governo Sr. Henrique Sartori de Almeida Prado Galeano e com cópias ao Secretario Municipal de Saúde Sr. Waldno Pereira de Lucena Junior, para no uso de suas funções providenciar com máxima urgência atendimento desta Indicação;

MANUTENÇÃO DE PORTAS E TELHADO NA UBS IZIDRO PEDROSO.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem por objetivo solicitar o Poder Executivo Municipal a realização de manutenção na estrutura da UBS Unidade Básica de Saúde do Izidro Pedroso (Unidade Moacir Stein Arruda), o estado de conservação da estrutura física da Unidade encontra-se bastante precário necessita de muitas reformas, mas em caráter emergencial está à manutenção de:

- **As portas:** Porta principal do bloco 1 está deteriorada impossibilitando o seu fechamento o mesmo acontece com a porta do bloco 2 onde o caso ainda é mais preocupante pois nesse local fica a autoclave o almoxarifado e os equipamentos odontológicos.
- **O telhado:** A laje da cozinha não possui cobertura assim resulta em muitas infiltrações e mofo por toda aparte interna, todo o telhado precisa de manutenção uma vez que por toda cobertura faltam beirais e telhas, causando apodrecimento da estrutura e diversas goteiras, principalmente na sala onde são realizadas as vacinas, nesse local entra água pelo ponto da lâmpada que sempre fica queimada devido ao problema.

A manutenção ou troca das portas de entrada do posto de saúde que estão impossibilitadas de serem fechadas é de extrema importância uma vez que a unidade



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº _____

Data ____/____/____ Horário _____

Processo nº _____

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ☐ Projeto de Emenda à LOM | ☐ Requerimento |
| ☐ Projeto de Lei Complementar | ☐ Indicação |
| ☐ Projeto de Lei | |
| ☐ Projeto de decreto Legislativo | |
| ☐ Projeto de Resolução | |
| ☐ Emenda | |

Nº _____

Autor _____

está ficando aberta a noite, e assim sem segurança a mercê de ladroes; referente ao telhado a parte da cozinha precisa ser providenciado à cobertura uma vez que as infiltrações estão deteriorando a laje e a pintura, no restante do telhado a UBS é necessário à manutenção e substituições das telhas quebradas para resolver as infiltrações e goteiras que além de deteriorar a laje dificulta muito o trabalho da equipe em dias de chuva, da forma como está no momento não é possível oferecer um atendimento adequado à população.

Plenário "Weimar Torres", 09 de agosto de 2021.

MARCÃO DA SEPRIVA

VEREADOR - SOLIDARIEDADE