



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº 3592

Data 09 / 08 / 21 Horário 15h

Processo nº _____

- | | |
|---|---|
| ☐ Projeto de Emenda à LOM | ☐ Requerimento |
| ☐ Projeto de Lei Complementar | ☒ Indicação |
| ☐ Projeto de Lei | |
| ☐ Projeto de decreto Legislativo | |
| ☐ Projeto de Resolução | |
| ☐ Emenda | |

Nº 1411

Autor VEREADOR DR. DIOGO CASTILHO

O Vereador que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, Solicita à Mesa Diretora que seja endereçado expediente ao gabinete do Sr. Alan Aquino Guedes de Mendonça, Prefeito do Município de Dourados, ao Secretário Municipal de Governo e Gestão Estratégica, Senhor Henrique Sartori de Almeida Prado, ao Secretário Municipal de Obras Públicas, Senhor Luis Gustavo Casarin, **INDICAÇÃO de compra de material de limpeza, manutenção na iluminação do local e poda de árvores** na Praça Altino Antunes do Nascimento situada na rua Amapá, nº 2.265, ao lado da Escola Municipal José Eduardo Canuto Estolano (Perequeté) do Distrito de Itahum, aproximadamente há 70 km de Dourados/Ms.

JUSTIFICATIVA

A Praça Altino Antunes do Nascimento necessita de urgente atenção. Após visita realizada pelo Mandato do Dr. Diogo Castilho foi constatado que:

1. O material de limpeza para manutenção e conservação da praça não é reposto há mais de 2 anos.
2. A iluminação do local está precária e com isso, por vezes, inabitável colocando os cidadãos em perigo no período noturno.
3. As Árvores da praça estão precisando ser podadas algumas delas estão apresentando risco de precipitar sobre os cidadãos.
4. Bancos e postes da praça estão quebrados, apresentando risco pra população.

Lido

Na Sessão de 09/08/21

Visando zelar pelo bem-estar dos cidadãos e prestadores, busca que seja acolhido o a indicação de **manutenção**.

Palácio Jaguaribe, 09 de Agosto de 2021.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Diogo S. Castilho', is written over a horizontal line.

DIOGO SILVEIRA CASTILHO
DEM



Figura 1: Na Figura 01 nota-se que as tabelas, traves e alambrado da quadra poliesportiva necessitam de reparos ou até mesmo substituição



Figura 2: Na figura 02 pode se ver a grade em volta da praça apresenta marcas de acidentes causados por queda de galhos. Existe a necessidade de poda das árvores




Figura 3: Na figura 03 pode se ver uma das árvores da parte interna da árvore que apresenta acidentes e risco de acidentes por estar com galhos e base podres.



Figura 4: Podemos ver na figura 04 que sanitários da praça estão inoperáveis, falta de remessa de material de limpeza há dois anos, instalação Hidráulica está com vícios que impedem o funcionamento de ambos os sanitários.




Figura 5: Podemos ver a necessidade de revitalização da estrutura da Praça, bancos e postes estão caídos oferecendo risco de acidentes e inviabilizando o lazer das famílias




Figura 6: de acordo com a figura 06 podemos perceber acumulo de materiais de iluminação, portas, bancos entre outros que estão se deteriorando sem serem usados

A blue ink signature or mark, possibly a stylized 'Z' or a similar character, located at the bottom right of the page.